






### 技术性征

- » 直动式电磁换向阀,安装连接尺寸符合(CETOP-RP 121H) 标准与 ISO 4401,DIN 24340 (CETOP 02)标准的板式安装
- , 高达 320 bar 压力下的高效的液压能传输, 通过优化设计以最小化压降
- > 采用三阀腔的设计以节约生产成本
- > 该阀可配置互换性直流电磁铁,并配置嵌入式整流电桥的交流供电器
- > 多种电磁铁电气接口可供选择
- **> CSA**认证
- ,线圈通过紧固螺母紧固在铁芯套管上,并且可 360°旋转以适应安装空间
- »标准系列的阀体经过磷化处理,钢部件进行镀锌保护处理并可以经受ISO 9227标准下的 240 h 盐雾测试
- ,用于移动设备的增强型表面保护并可以经受ISO 9227标准下的 520 h 盐雾测试

### ISO 4401-02-01-0-05



P, A, B, T口 - 最大值 ∅4.5 mm (0.18 in)

## 技术参数

阀通径	04 (D02)					
最大流量		I/min (GPM)	30 (	(8)		
P, A, B口最高工作压力		bar (PSI)	320 (4640)			
T口最高操控压力		bar (PSI)	210 (3050)			
流体温度范围(丁腈橡胶)		°C (°F)	-30 +80 (-22 +176)			
流体温度范围 (氟橡胶)		°C (°F)	-20 +80 (-4 +176)			
工作环境温度范围		°C (°F)	-30 +50 (-22 +122)			
供电电压容许误差		%	AC: ±10	DC: ±10		
最大切换频率		1/h	15 000			
切换时间 在 v=32 mm²/s (156 SUS)	ms	30 50				
切狭时间在 V=32 mm <sup>-</sup> /3 (150 5U5)	OFF	ms	AC: 70 100	DC: 30 50		
质量 - 带一个电磁铁 - 带两个电磁铁		kg (lbs)	0.9 (1.98) 1.3 (2.75)			
		数据手册	类型说明			
总体信息		GI_0060	产品信息及工作条件			
线圈类型/接口		C_8007 / K_8008	C19B* / K*			
安装接口尺寸/允许误差		SMT_0019	04通径			
备件		SP_8010				
底板		SP_0002	DP*-04			

## 特性曲线 在 v = 32 mm<sup>2</sup>/s (156 SUS) 下测量

# 工作极限曲线


在额定工作温度以及提供90%额定电压时的最大液压功率极限

(4640)   320 (4060)   280 be (3480)   240 a (2900)   200 年 (3220)   160 年 (1740)   120						1	
<u>g</u> (3480) - 240 —			$\backslash\!\!\backslash$	$\mathcal{A}$			
<u>a</u> (2900) - 200			+	1			
(2320) - 160					`2		
(1740) - 120 -					3	2	
H (1160) - 80 H					5	, \	
(580) - 40				i	j		
0	5	10	15	20	25	30	
I	(1.3)	(2.6)	(4.0)	(5.3)	(6.6)	(7.9)	
	流量 Q [l/min (GPM)]						

阀芯	符号
1	Z11, Z51, H11, P11, P51, Y11, Y51, B11, R11, X11, J15
2	C11, C51
3	R21
4	L21, A51, J75
5	Y71

对于没有提供的工作条件与流体流向,请咨询我们的技术部门。


# 压降-流量特性曲线



阀芯符号	P-A	P-B	A-T	В-Т	P-T		P-A	P-B	A-T	В-Т	P-T
Z11, P11, Y11, L21,B11	1	1	1	1		C11	3	3	3	3	2
R11, R21, X11, J15	2	2	2	2		C51	3			3	2
A51, J75	1	1				H11	1	1	1	1	2
P51, Y51, Z51		1	1			Y71	2		2	1	

Page 52 www.argo-hytos.com






# **©** CSA 认证

- 对于双电磁铁换向阀, 在一个电磁铁通电前, 另一个电磁铁必须处于失电状态。
- 对于交流供电要使用E5型接头。
- -电磁铁的其他供电电压见数据表 C\_8007。
- 电磁控制阀在发货时不配电气接头。选用电气接头请参阅数据手册 K\_8008。
- -P口安装的节流孔可以单独地分开订货,参阅数据手册 SP\_8010。
- -安装螺栓 M5 x 35 DIN 912-10.9 或双头螺栓须单独地分开订货。拧紧力矩为 5 Nm (3.7 lbf.ft)。
- 除了列举的型号, 常用阀系列的其他特殊功能也是可选的。请咨询我们的技术部门以获得 这些阀的标识,可实现性以及工作极限。

阀芯机	几能符号							
类型	符号	过渡机能	类型	符号	过渡机能	类型	符号	过渡机能
Z11	o A B b b b		Y71	o TTTTT b		Z51	o AB	
C11	o A B A B A B A B A B A B A B A B A B A		R11	a P T		Z11	M B b	
H11	a A B	X HIHHH	R21	a A B	XHII	X11	MA B	
P11	a A B		A51	a P T		C11	M A B b	
Y11	a A B		P51	a A B		H11	MA B P T	[++;++; \]
L21	a A B b b b b b b b b b b b b b b b b b b		Y51	A B	XIXI	J15	a P T b	
B11	a A B b b b		C51	A B P T		J75	a P T b	


www.argo-hytos.com Page 53





T只有正确安装电气接头时, 所标注的防护 IP 等级才有效。

## 手动越权控制单位为毫米(英寸)





如果遇到电磁铁故障或者供电故障,阀芯可以切换成手动越权控制, 其中T口压力不得高于 25 bar (363 PSI)。请向我们的技术部门咨询。



RPE3-043\*/\*E1\*


双电磁铁阀 阀芯机能符号 Z11, C11, H11, P11, Y11, L21, B11, Y71






RPE3-042\*/\*E1\*


单电磁铁阀"a" 阀芯机能符号R11,R21,





RPE3-042\*/\*E1\*

单电磁铁阀"a" 阀芯机能符号Z11, X11, C11, H11



www.argo-hytos.com Page 55